



УТВЕРЖДАЮ  
МАУ ДО – ЦВР «Надежда»  
Р.А. Краснов  
20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детско-подростковый клуб «Бригантина»  
1.2. Адрес объекта 453120 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 75.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания 1/9 этажей многоэтажного жилого дома 264,4 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  
1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2020г. , капитального не планируется

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Надежда» детско-подростковый клуб «Бригантина» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, краткое наименование МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина» г. Стерлитамак РБ.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453128, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Худайбердина, 149.  
1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное оперативное управление  
1.9. Форма собственности государственная.  
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение, «Отдел образования» Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453130, РБ г. Стерлитамак, ул. Полевая, д.29 тел./факс 8(3473) 26-33-10

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности образование  
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 35, списочный состав - 150.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты троллейбусов № 5, 6, 7, 8, 10, 17, маршрутное такси № 8, 8а, 21, 31, 22, 32, 40а до остановки «Профилакторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: временно не доступно

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуально решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
ДЧ (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» марта 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «10» марта 2016 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ



«10» марта 2016 г.

## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детско-подростковый клуб «Бригантина»
- 1.2. Адрес объекта 453120 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 75.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания 1/9 этажей многоэтажного жилого дома 264.4 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального ---

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Надежда» детско-подростковый клуб «Бригантина» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, краткое наименование МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина» г. Стерлитамак РБ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453128, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Худайбердина, 149.
- 1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение, «Отдел образования» Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453130, РБ г. Стерлитамак, ул. Полевая, д.29 тел./факс 8(3473) 26-33-10

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности *образование*  
2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные*  
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 35, списочный состав - 150.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *да*

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты троллейбусов № 5, 6, 7, 8, 10, 17, маршрутное такси № 8, 8а, 21, 31, 22, 32, 40а до остановки «Профилакторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуально решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано**

Председатель Стерлитамакской организации ВОИ Р.И.Халитов



подпись

(должность, Ф.И.О., подпись, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Пронумеровано и проінцуровано

лист

Директор МАУ ДЮ - ЦВР «Надежда»

Р.А. Краснов



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО  
ЦВР «Надежда»  
г. Стерлитамак РБ  
Р. А. Краснов



«10» марта 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

«10» марта 2016 г.

Город Стерлитамак

Наименование МР/ГО

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детско-подростковый клуб «Бригантина»
- 1.2. Адрес объекта 453120 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 75.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания 1/9 этажей многоэтажного жилого дома 264.4 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2020г., капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Надежда» детско-подростковый клуб «Бригантина» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, краткое наименование МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина» г. Стерлитамак РБ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453128, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Худайбердина, 149.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**Дополнительная информация Образование**3. Состояние доступности объекта****3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршруты троллейбусов № 5, 6, 7, 8, 10, 17, маршрутное такси № 8, 8а, 21, 31, 22, 32, 40а до остановки «Профилактикой»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:****3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,  
 3.2.4. Перекрестки: регулируемые  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуально решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ доступно всем инвалидам  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
\_\_\_\_\_

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ да

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_ нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
\_\_\_\_\_ нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фото фиксации на объекте _____  | на _____ л.    |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____         | на _____ л.    |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам.директора по АХЧ МАУ ДО ЦВР «Надежда» Евдокимова Г.Н. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Социальный педагог МАУ ДО ЦВР «Надежда» Шарафутдинова А.Р. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель Стерлитамакской организации ВОИ Р.И. Халитов \_\_\_\_\_

(Должность,

Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Директор МАУ ДО ЦВР «Надежда» Р.А. Краснов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина», РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1.1	Приспособлено	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1.2	Временно недоступно	Все	1. Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. 2. Оборудование мест отдыха. 3. Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		1.1		0		Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	нет		1.1		все		Не нуждается

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	Временно недоступно	Все	Оборудовать не менее одного парковочного места	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Временно недоступно.	Все	Оборудовать не менее одного парковочного места	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» 03 2016г.**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина», РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,  
д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1.1	Частично приспособлено	О, С, У	1. нескользкое покрытие 2. рифлёная полоса или контрастная маркировка 3. Установить поручни	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		1.1	Частично приспособлено	О, С, У	1. Оборудовать пандус по нормативам. 2. нескользкое покрытие 3. рифлёная полоса или контрастная маркировка	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		1.3	Временно недоступно		1. нескользкое покрытие 2. рифлёная полоса или контрастная маркировка	капитальный ремонт

2.4	Дверь (входная)	Есть	1.4	Частично приспособлено	О, С, Г, У	1. Расширение дверного проема до нормативной ширины. 2. Установка противоударной полосы до высоты 0,3м. 3. Установка желтого круга	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	1.5	Частично приспособлено	О, С, Г, У	1. Приобретение скатов	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне			ДЧ-И	Все		Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина», РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		1.6	Частично приспособлено	КО	1. Установка поручней по путям движения и на переходах 2. Установка предупредительной информации о препятствии	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		-	Приспособлено	все		Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	технические решения невозможны	-	Технические решения невозможны	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	технические решения невозможны	-	Технические решения невозможны	Технические решения невозможны
3.5	Дверные проемы	Есть		1.6	Не приспособлено	Все	1. Расширение дверных проемов в соответствии с нормативами 2. Установка информирующих обозначений помещений	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	Частично приспособлено	Все	1.установка съемного роллопандуса	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Временно не приспособлено			Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<b>ДЧ-В</b>			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

«Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» 03 2016 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина» ,РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,  
д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		1.7	Приспособлено	Все		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		1.8	Частично приспособлено	Все	Технические решения невозможны (актовый зал)	Технические решения невозможны (актовый зал)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		-	Не приспособлено	Все	Технические решения невозможны	Технические решения невозможны
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Есть		-	Приспособлено	-		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Временно недоступно	все		.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	<b>ДУ</b>			Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» 03 2016 г.

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий \_\_\_\_\_

к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» 03 2016 г.

## I Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина», РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,  
д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие/ элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	1.9	Временно недоступно	СОГУ	1.Расширение дверного проема до нормативной ширины. 2.демонтировать пороги на входе. 3.Установить откидные поручни возле унитаза. 4.Установить поручень возле раковины.	Текущий ремонт
5.2	Душевая комната	Нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	-	Не приспособлено	ДЧ		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Временно недоступно	Все		Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы) **  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

МАУ ДО ЦВР «Надежда» ДПК «Бригантина», РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,  
д.75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Частично приспособлено	Все	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Не приспособлено	Все	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	Текущий ремонт

БЗ	Тактильные средства	нет	-	-	Частично приспособлено	Все	Установка тактильных средств Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Не приспособлено	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

Пронумеровано и прошнуровано

лист

Директор МАУ ДО - ЦВР «Надежда»

Г.А. Краснов



*[Handwritten signature in blue ink]*